

Data e hora da consulta: 25/08/2026 11:44

Usuário: ***.607.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
200126	SUPERINTENDENCIA DA PRF NO ESPIRITO SANTO	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
00.394.494/0121-42	RUA GOVERNADOR JOSÉ SETTE, Nº 176ED. JUPARANÃ - CENTRO	29010-480
Município	UF	Telefone
VITORIA	ES	27 3212-6900

Ano	Tipo	Número
2026	NE	95

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	194241	1144000059	339039	-	RF99ON94MPR

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
25/08/2026	Ordinário	08667.004071/2026-05	0,0000	5.500,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
34.169.204/0001-72	RONEI CABRAL BOTELHO 07988314726	29630-000
Endereço		
SEBASTIAO FERREIRA BRUM SN CASA CENTRO		
Município	UF	Telefone
BREJETUBA	ES	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação				
177	INEXIGIBILIDADE				
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	
Lei 14.133/2021	74	-	IV	-	

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS INTEGRADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM POÇO ARTESIANO DE 120 METROS DE PROFUNDIDADE, LOCALIZADO NA UNIDADE OPERACIONAL DA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL EM BREJETUBA/ES. CONTRATA + BRASIL. PROCESSO 08667.004071/2026-05.

Local da Entrega

RODOVIA BR-262/ES, KM 131, BREJETUBA/ES

Informação Complementar

20012607072262026 - UASG Minuta: 200126

Sistema de Origem

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
002	25/08/2026 11:44:43	Alteração

Data e hora da consulta: 25/08/2026 11:44

Usuário: ***.607.277-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	5.500,00

Subelemento 16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - DESCRICAO DA DEMANDA	5.500,00

Trata-se da contratacao de empresa especializada para a execucao de servicos integrados de manutencao corretiva e preventiva em poço artesiano de 120 metros de profundidade, localizado na Unidade Operacional da Policia Rodoviaria Federal em Brejetuba/ES (BR-262, Km 131)

Diagnostico da Situacao:

O conjunto motobomba submerso atualmente instalado (modelo Thebe 3TSM2/22, 1,50 CV, 220V) sofreu curto-circuito/queima devido ao acúmulo expressivo de sedimentos inconsolidados (lama, argila e silte) no fundo do poço, decorrente de processos geológicos de percolação e lixiviação. Tal acúmulo gerou atrito e impediu o resfriamento adequado do motor, resultando no seu superaquecimento e paralisação total do sistema.

CARACTERISTICAS TECNICAS E ESCOPO DOS SERVICOS

O serviço deverá contemplar as seguintes etapas operacionais indispensáveis:

Limpeza Física e Desobstrução Mecânica:

Execução de limpeza profunda de fundo pelo método de compressor mecânico de ar (Air Lift) para remoção completa de lama, silte e resíduos acumulados a 120m de profundidade.

Limpeza Química e Desinfecção:

Aplicação de produtos químicos, insumos e sanitizantes regulamentados para sanitização, desoxidação do poço e

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
25/08/2026	Inclusão	1,00000	5.500,0000	5.500,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ALEXSANDER SIMOES BUSSULAR

***.773.305-**

25/08/2026 11:44:43

Gestor Financeiro

RICARDO GOTTARDI VENTURA SAGRILO

***.607.277-**

25/08/2026 11:40:14