

ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMATIVA DE CUSTOS

SEGUEM ABAIXO RELAÇÃO DAS EMPRESAS SOLICITADAS A ENVIAREM PROPOSTAS ESTIMATIVAS (ANEXAS), E PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS, PARA REPARO E RECUPERAÇÃO DE CADEIRAS, BANQUETAS, POLTRONAS E SOFÁS:

Empresa	Situação	Proposta (fls.)
RD MÓVEIS LTDA - EPP	Enviou	Anexo III
CAPRI ESTOFAMENTO LTDA ME	Enviou	Anexo III
SCM COMERCIAL EPP	Enviou	Anexo III
INOVA SERVIÇOS LTDA ME	Enviou	Anexo III

* Quantitativo estimado para um período de 24 meses

RD MÓVEIS LTDA - EPP					CAPRI ESTOFAMENTO LTDA ME			SCM COMERCIAL EPP			INOVA SERVIÇOS LTDA ME					
LOTE 1																
ITEM 1. CADEIRA														MENOR VALOR POR ITEM		
SUBITEM	SERVIÇOS - CADEIRA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
1.1	Cromagem de base (por pata)	5	R\$ 18,45	R\$ 92,25	5	R\$ 37,20	R\$ 186,00	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50	R\$ 33,55	R\$ 167,75	
1.2	Cromagem de base geral	5	R\$ 83,12	R\$ 415,60	5	R\$ 182,40	R\$ 912,00	5	R\$ 225,00	R\$ 1.125,00	5	R\$ 262,50	R\$ 1.312,50	R\$ 163,51	R\$ 817,53	
1.3	Cromagem de apoio-braço (por unidade)	5	R\$ 25,89	R\$ 129,45	5	R\$ 27,60	R\$ 138,00	5	R\$ 115,00	R\$ 575,00	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50	R\$ 35,33	R\$ 176,65	
1.4	Fixação de apoio-braço (por unidade)	5	R\$ 13,19	R\$ 65,95	5	R\$ 27,60	R\$ 138,00	5	R\$ 19,50	R\$ 97,50	5	R\$ 31,50	R\$ 157,50	R\$ 20,10	R\$ 100,48	
1.5	Fixação de assento	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20	12	R\$ 37,20	R\$ 446,40	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	12	R\$ 36,75	R\$ 441,00	R\$ 11,55	R\$ 138,60	
1.6	Fixação de encosto	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20	12	R\$ 37,20	R\$ 446,40	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	12	R\$ 36,75	R\$ 441,00	R\$ 11,55	R\$ 138,60	
1.7	Hidratação de revestimento de apoio do assento da estrutura em madeira em couro de 1ª qualidade	12	R\$ 18,45	R\$ 221,40	12	R\$ 37,20	R\$ 446,40	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00	12	R\$ 63,00	R\$ 756,00	R\$ 26,88	R\$ 322,60	
1.8	Hidratação de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	4	R\$ 18,45	R\$ 73,80	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00	4	R\$ 23,00	R\$ 92,00	4	R\$ 26,25	R\$ 105,00	R\$ 22,93	R\$ 91,70	
1.9	Hidratação de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	17	R\$ 18,45	R\$ 313,65	17	R\$ 42,00	R\$ 714,00	17	R\$ 35,00	R\$ 595,00	17	R\$ 52,50	R\$ 892,50	R\$ 31,82	R\$ 540,88	
1.10	Hidratação de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	9	R\$ 18,45	R\$ 166,05	9	R\$ 42,00	R\$ 378,00	9	R\$ 35,00	R\$ 315,00	9	R\$ 52,50	R\$ 472,50	R\$ 31,82	R\$ 286,35	
1.11	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 51,43	R\$ 257,15	5	R\$ 132,00	R\$ 660,00	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 60,72	R\$ 303,58	
1.12	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	28	R\$ 55,57	R\$ 1.555,96	28	R\$ 108,00	R\$ 3.024,00	28	R\$ 115,00	R\$ 3.220,00	28	R\$ 105,00	R\$ 2.940,00	R\$ 95,89	R\$ 2.684,99	
1.13	Pintura geral de estrutura	7	R\$ 26,37	R\$ 184,59	7	R\$ 45,60	R\$ 319,20	7	R\$ 65,00	R\$ 455,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 45,66	R\$ 319,60	
1.14	Recuperação de base giratória com regulagem a gás	5	R\$ 36,94	R\$ 184,70	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 62,00	R\$ 310,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 49,47	R\$ 247,35	
1.15	Recuperação de base giratória com regulagem mecânica	5	R\$ 10,56	R\$ 52,80	5	R\$ 91,20	R\$ 456,00	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 27,78	R\$ 138,90	
1.16	Solda de base fixa e giratória (por pata)	2	R\$ 10,53	R\$ 21,06	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00	2	R\$ 25,00	R\$ 50,00	2	R\$ 36,75	R\$ 73,50	R\$ 19,84	R\$ 39,69	
1.17	Solda de haste do encosto (por haste)	5	R\$ 10,56	R\$ 52,80	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	5	R\$ 36,75	R\$ 183,75	R\$ 19,85	R\$ 99,27	
1.18	Troca de acabamento em PVC (bordas)	2	R\$ 10,56	R\$ 21,12	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00	2	R\$ 63,00	R\$ 126,00	R\$ 16,78	R\$ 33,56	
1.19	Troca de alavanca de regulagem de altura do assento	5	R\$ 10,56	R\$ 52,80	5	R\$ 37,20	R\$ 186,00	5	R\$ 19,00	R\$ 95,00	5	R\$ 73,50	R\$ 367,50	R\$ 22,25	R\$ 111,27	
1.20	Troca de alavanca de regulagem do encosto	5	R\$ 10,56	R\$ 52,80	5	R\$ 45,60	R\$ 228,00	5	R\$ 21,00	R\$ 105,00	5	R\$ 73,50	R\$ 367,50	R\$ 25,72	R\$ 128,60	
1.21	Troca de base giratória com regulagem a gás (com relax)	25	R\$ 163,23	R\$ 4.080,75	25	R\$ 174,00	R\$ 4.350,00	25	R\$ 225,00	R\$ 5.625,00	25	R\$ 262,50	R\$ 6.562,50	R\$ 187,41	R\$ 4.685,25	
1.22	Troca de base giratória com regulagem a gás (sem relax)	25	R\$ 147,25	R\$ 3.681,25	25	R\$ 168,00	R\$ 4.200,00	25	R\$ 195,00	R\$ 4.875,00	25	R\$ 262,50	R\$ 6.562,50	R\$ 170,08	R\$ 4.252,08	
1.23	Troca de base giratória com regulagem mecânica (com relax)	12	R\$ 124,06	R\$ 1.488,72	12	R\$ 156,00	R\$ 1.872,00	12	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00	12	R\$ 262,50	R\$ 3.150,00	R\$ 141,69	R\$ 1.700,24	
1.24	Troca de base giratória com regulagem mecânica (sem relax)	12	R\$ 124,06	R\$ 1.488,72	12	R\$ 146,40	R\$ 1.756,80	12	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00	12	R\$ 262,50	R\$ 3.150,00	R\$ 138,49	R\$ 1.661,84	
1.25	Troca de borracha antiderrapante (por unidade)	6	R\$ 8,55	R\$ 51,30	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00	6	R\$ 12,00	R\$ 72,00	6	R\$ 52,50	R\$ 315,00	R\$ 14,85	R\$ 89,10	
1.26	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	13	R\$ 8,55	R\$ 111,15	13	R\$ 18,00	R\$ 234,00	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00	13	R\$ 15,75	R\$ 204,75	R\$ 11,77	R\$ 152,97	
1.27	Troca de bucha de eixo giratório	7	R\$ 8,55	R\$ 59,85	7	R\$ 30,00	R\$ 210,00	7	R\$ 15,00	R\$ 105,00	7	R\$ 63,00	R\$ 441,00	R\$ 17,85	R\$ 124,95	
1.28	Troca de contrapaca de polipropileno injetado (encosto ou assento)	7	R\$ 8,55	R\$ 59,85	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00	7	R\$ 25,00	R\$ 175,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 31,18	R\$ 218,28	
1.29	Troca de coxim (por unidade)	43	R\$ 8,55	R\$ 367,65	43	R\$ 24,00	R\$ 1.032,00	43	R\$ 15,00	R\$ 645,00	43	R\$ 52,50	R\$ 2.257,50	R\$ 15,85	R\$ 681,55	
1.30	Troca de espuma de apoio-braço (por unidade)	5	R\$ 8,55	R\$ 42,75	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50	R\$ 15,85	R\$ 79,25	
1.31	Troca de espuma de assento	3	R\$ 21,10	R\$ 63,30	3	R\$ 36,00	R\$ 108,00	3	R\$ 32,00	R\$ 96,00	3	R\$ 126,00	R\$ 378,00	R\$ 29,70	R\$ 89,10	
1.32	Troca de espuma de encosto	5	R\$ 21,10	R\$ 105,50	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	5	R\$ 32,00	R\$ 160,00	5	R\$ 126,00	R\$ 630,00	R\$ 29,70	R\$ 148,50	
1.33	Troca de espuma geral	6	R\$ 26,47	R\$ 158,82	6	R\$ 84,00	R\$ 504,00	6	R\$ 55,00	R\$ 330,00	6	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00	R\$ 55,16	R\$ 330,94	
1.34	Troca de estrutura de assento em madeira	15	R\$ 25,05	R\$ 375,75	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00	15	R\$ 29,00	R\$ 435,00	15	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00	R\$ 38,02	R\$ 570,25	
1.35	Troca de estrutura de encosto em madeira	15	R\$ 25,05	R\$ 375,75	15	R\$ 60,00	R\$ 900,00	15	R\$ 29,00	R\$ 435,00	15	R\$ 126,00	R\$ 1.890,00	R\$ 38,02	R\$ 570,25	
1.36	Troca de forro de assento em tecido não tecido (TNT)	25	R\$ 25,34	R\$ 633,50	25	R\$ 30,00	R\$ 750,00	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00	25	R\$ 26,25	R\$ 656,25	R\$ 26,65	R\$ 666,19	
1.37	Troca de forro de encosto em tecido não tecido (TNT)	25	R\$ 25,34	R\$ 633,50	25	R\$ 30,00	R\$ 750,00	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00	25	R\$ 42,00	R\$ 1.050,00	R\$ 26,78	R\$ 669,50	
1.38	Troca de mola mestra	5	R\$ 16,46	R\$ 82,30	5	R\$ 48,00	R\$ 240,00	5	R\$ 18,00	R\$ 90,00	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50	R\$ 17,23	R\$ 86,15	
1.39	Troca de palhinha de assento	6	R\$ 168,86	R\$ 1.013,16	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	6	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	R\$ 209,62	R\$ 1.257,72	
1.40	Troca de palhinha de assento e encosto	12	R\$ 342,89	R\$ 4.114,68	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00	12	R\$ 475,00	R\$ 5.700,00	12	R\$ 630,00	R\$ 7.560,00	R\$ 392,63	R\$ 4.711,56	
1.41	Troca de palhinha de encosto	6	R\$ 168,86	R\$ 1.013,16	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	6	R\$ 280,00	R\$ 1.680,00	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	R\$ 209,62	R\$ 1.257,72	
1.42	Troca de pistão da base à gás	25	R\$ 50,80	R\$ 1.270,00	25	R\$ 90,00	R\$ 2.250,00	25	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00	25	R\$ 136,50	R\$ 3.412,50	R\$ 65,27	R\$ 1.631,67	
1.43	Troca de pistão da base mecânica	6	R\$ 18,88	R\$ 113,28	6	R\$ 84,00	R\$ 504,00	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00	6	R\$ 136,50	R\$ 819,00	R\$ 19,94	R\$ 119,64	
1.44	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em couvin	12	R\$ 18,88	R\$ 226,56	12	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 21,94	R\$ 263,28	
1.45	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em tecido	5	R\$ 18,88	R\$ 94,40	5	R\$ 96,00	R\$ 480,00	5	R\$ 29,00	R\$ 145,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 23,94	R\$ 119,70	
1.46	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 26,37	R\$ 131,85	5	R\$ 156,00	R\$ 780,00	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 33,19	R\$ 165,93	
1.47	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em couvin	9	R\$ 18,45	R\$ 166,05	9	R\$ 78,00	R\$ 702,00	9	R\$ 25,00	R\$ 225,00	9	R\$ 105,00	R\$ 945,00	R\$ 21,73	R\$ 195,53	
1.48	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em tecido	5	R\$ 18,45	R\$ 92,25	5	R\$ 84,00	R\$ 420,00	5	R\$ 29,00	R\$ 145,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 23,73	R\$ 118,63	
1.49	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 21,62	R\$ 108,10	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 40,00	R\$ 200,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 30,81	R\$ 154,05	
1.50	Troca de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	5	R\$ 26,37	R\$ 131,85	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 37,00	R\$ 185,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 41,12	R\$ 205,62	

1.51	Troca de revestimento de apoia-braço em courvin (por unidade)	14	R\$ 18,45	R\$ 258,30	14	R\$ 36,00	R\$ 504,00	14	R\$ 25,00	R\$ 350,00	14	R\$ 105,00	R\$ 1.470,00	R\$ 26,48	R\$ 370,77
1.52	Troca de revestimento de apoia-braço em tecido (por unidade)	12	R\$ 18,45	R\$ 221,40	12	R\$ 48,00	R\$ 576,00	12	R\$ 29,00	R\$ 348,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 31,82	R\$ 381,80
1.53	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 47,72	R\$ 238,60	5	R\$ 168,00	R\$ 840,00	5	R\$ 205,00	R\$ 1.025,00	5	R\$ 525,00	R\$ 2.625,00	R\$ 140,24	R\$ 701,20
1.54	Troca de revestimento de assento em courvin	17	R\$ 46,85	R\$ 796,45	17	R\$ 120,00	R\$ 2.040,00	17	R\$ 130,00	R\$ 2.210,00	17	R\$ 262,50	R\$ 4.462,50	R\$ 98,95	R\$ 1.682,15
1.55	Troca de revestimento de assento em tecido	5	R\$ 40,89	R\$ 204,45	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 150,00	R\$ 750,00	5	R\$ 262,50	R\$ 1.312,50	R\$ 103,63	R\$ 518,15
1.56	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 55,61	R\$ 278,05	5	R\$ 168,00	R\$ 840,00	5	R\$ 205,00	R\$ 1.025,00	5	R\$ 525,00	R\$ 2.625,00	R\$ 142,87	R\$ 714,35
1.57	Troca de revestimento de encosto em courvin	17	R\$ 46,84	R\$ 796,28	17	R\$ 120,00	R\$ 2.040,00	17	R\$ 130,00	R\$ 2.210,00	17	R\$ 262,50	R\$ 4.462,50	R\$ 98,95	R\$ 1.682,09
1.58	Troca de revestimento de encosto em tecido	17	R\$ 40,89	R\$ 695,13	17	R\$ 120,00	R\$ 2.040,00	17	R\$ 150,00	R\$ 2.550,00	17	R\$ 262,50	R\$ 4.462,50	R\$ 103,63	R\$ 1.761,71
1.59	Troca de rodizio em nylon para piso rígido (por unidade)	25	R\$ 18,45	R\$ 461,25	25	R\$ 24,00	R\$ 600,00	25	R\$ 23,50	R\$ 587,50	25	R\$ 31,50	R\$ 787,50	R\$ 21,98	R\$ 549,58
1.60	Troca de rodizio em plástico (por unidade)	8	R\$ 8,41	R\$ 67,28	8	R\$ 24,00	R\$ 192,00	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	8	R\$ 31,50	R\$ 252,00	R\$ 15,80	R\$ 126,43
1.61	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 340,30	R\$ 1.701,50	5	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00	5	R\$ 390,00	R\$ 1.950,00	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00	R\$ 363,43	R\$ 1.817,17
1.62	Troca geral de revestimento em courvin	10	R\$ 212,99	R\$ 2.129,90	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00	10	R\$ 250,00	R\$ 2.500,00	10	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00	R\$ 234,33	R\$ 2.343,30
1.63	Troca geral de revestimento em tecido	37	R\$ 212,99	R\$ 7.880,63	37	R\$ 240,00	R\$ 8.880,00	37	R\$ 275,00	R\$ 10.175,00	37	R\$ 525,00	R\$ 19.425,00	R\$ 242,66	R\$ 8.978,54
1.64	Troca de apoia-braço fixo em espuma injetada em poliuretano (por unidade)	5	R\$ 47,62	R\$ 238,10	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 68,00	R\$ 340,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 58,54	R\$ 292,70
1.65	Troca de espuma injetada em poliuretano de apoia-braço (por unidade)	25	R\$ 47,62	R\$ 1.190,50	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	25	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00	25	R\$ 105,00	R\$ 2.625,00	R\$ 58,54	R\$ 1.463,50
1.66	Troca de apoia-braço regulável em espuma injetada em poliuretano (por unidade)	25	R\$ 37,23	R\$ 930,75	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	25	R\$ 49,00	R\$ 1.225,00	25	R\$ 157,50	R\$ 3.937,50	R\$ 48,74	R\$ 1.218,58
1.67	Troca de manípulo de regulagem de abertura do apoia-braço (por unidade)	10	R\$ 29,95	R\$ 299,50	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00	R\$ 39,98	R\$ 399,83
1.68	Fixação de prancheta escamoteável	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45	5	R\$ 30,00	R\$ 150,00	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	5	R\$ 31,50	R\$ 157,50	R\$ 26,25	R\$ 131,24
1.69	Recuperação de prancheta escamoteável	5	R\$ 18,49	R\$ 92,45	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 41,16	R\$ 205,82
1.70	Troca de prancheta escamoteável	5	R\$ 51,43	R\$ 257,15	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 90,00	R\$ 450,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 87,14	R\$ 435,72
TOTAL ITEM 1				R\$ 45.274,20			R\$ 70.159,20			R\$ 68.783,00			R\$ 128.619,75		R\$ 59.639,99

LOTE 1															
ITEM 2. BANQUETA														MENOR VALOR POR ITEM	
SUBITEM	SERVIÇOS - BANQUETA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2.1	Cromagem de base (por unidade)	2	R\$ 27,39	R\$ 54,78	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	2	R\$ 52,50	R\$ 105,00	R\$ 38,13	R\$ 76,26
2.2	Cromagem de base geral	2	R\$ 73,43	R\$ 146,86	2	R\$ 204,00	R\$ 408,00	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	2	R\$ 262,50	R\$ 525,00	R\$ 138,72	R\$ 277,43
2.3	Fixação de assento	5	R\$ 10,96	R\$ 54,80	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	5	R\$ 36,75	R\$ 183,75	R\$ 12,98	R\$ 64,90
2.4	Hidratação de revestimento de apoio do assento da estrutura em madeira em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 15,05	R\$ 150,50	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	10	R\$ 36,75	R\$ 367,50	R\$ 25,60	R\$ 256,00
2.5	Hidratação de revestimento do assento em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 15,05	R\$ 105,35	7	R\$ 48,00	R\$ 336,00	7	R\$ 35,00	R\$ 245,00	7	R\$ 52,50	R\$ 367,50	R\$ 25,03	R\$ 175,18
2.6	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 53,43	R\$ 374,01	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 70,00	R\$ 490,00	7	R\$ 157,50	R\$ 1.102,50	R\$ 81,14	R\$ 568,00
2.7	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	2	R\$ 27,37	R\$ 54,74	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00	R\$ 72,46	R\$ 144,91
2.8	Pintura geral de estrutura	5	R\$ 27,37	R\$ 136,85	5	R\$ 96,00	R\$ 480,00	5	R\$ 55,00	R\$ 275,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 41,19	R\$ 205,93
2.9	Solda de base (por unidade)	5	R\$ 13,21	R\$ 66,05	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	5	R\$ 52,50	R\$ 262,50	R\$ 20,74	R\$ 103,68
2.10	Troca de borracha antiderrapante (por unidade)	7	R\$ 13,21	R\$ 92,47	7	R\$ 24,00	R\$ 168,00	7	R\$ 12,00	R\$ 84,00	7	R\$ 52,50	R\$ 367,50	R\$ 16,40	R\$ 114,82
2.11	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	7	R\$ 13,21	R\$ 92,47	7	R\$ 2.421,60	R\$ 16.951,20	7	R\$ 11,00	R\$ 77,00	7	R\$ 21,00	R\$ 147,00	R\$ 15,07	R\$ 105,49
2.12	Troca de espuma de assento	10	R\$ 17,09	R\$ 170,90	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	10	R\$ 126,00	R\$ 1.260,00	R\$ 28,03	R\$ 280,30
2.13	Troca de estrutura de assento em madeira	7	R\$ 27,21	R\$ 190,47	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00	7	R\$ 30,00	R\$ 210,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 39,07	R\$ 273,49
2.14	Troca de forro de assento em tecido não tecido (TNT)	10	R\$ 33,00	R\$ 330,00	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	10	R\$ 52,50	R\$ 525,00	R\$ 36,83	R\$ 368,33
2.15	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em courvin	10	R\$ 19,15	R\$ 191,50	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00	R\$ 34,72	R\$ 347,17
2.16	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em tecido	7	R\$ 19,15	R\$ 134,05	7	R\$ 72,00	R\$ 504,00	7	R\$ 27,00	R\$ 189,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 23,08	R\$ 161,53
2.17	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 31,97	R\$ 63,94	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	2	R\$ 367,50	R\$ 735,00	R\$ 60,66	R\$ 121,31
2.18	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 95,88	R\$ 191,76	2	R\$ 144,00	R\$ 288,00	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	2	R\$ 367,50	R\$ 735,00	R\$ 118,29	R\$ 236,59
2.19	Troca de revestimento de assento em courvin	10	R\$ 53,39	R\$ 533,90	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	10	R\$ 80,00	R\$ 800,00	10	R\$ 157,50	R\$ 1.575,00	R\$ 84,46	R\$ 844,63
2.20	Troca de revestimento de assento em tecido	7	R\$ 53,39	R\$ 373,73	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 90,00	R\$ 630,00	7	R\$ 157,50	R\$ 1.102,50	R\$ 87,80	R\$ 614,58
2.21	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	5	R\$ 128,76	R\$ 643,80	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	5	R\$ 190,00	R\$ 950,00	5	R\$ 1.050,00	R\$ 5.250,00	R\$ 206,25	R\$ 1.031,27
2.22	Troca geral de revestimento em courvin	12	R\$ 89,62	R\$ 1.075,44	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	12	R\$ 525,00	R\$ 6.300,00	R\$ 129,87	R\$ 1.558,48
2.23	Troca geral de revestimento em tecido	7	R\$ 84,92	R\$ 594,44	7	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00	7	R\$ 140,00	R\$ 980,00	7	R\$ 525,00	R\$ 3.675,00	R\$ 134,97	R\$ 944,81
TOTAL ITEM 2				R\$ 5.822,81			R\$ 30.289,20			R\$ 8.620,00			R\$ 27.840,75		R\$ 8.875,09

LOTE 1															
ITEM 3. POLTRONA														MENOR VALOR POR ITEM	
SUBITEM	SERVIÇOS - POLTRONA	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3.1	Cromagem de base (por pata)	3	R\$ 20,87	R\$ 62,61	3	R\$ 48,00	R\$ 144,00	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00	3	R\$ 52,50	R\$ 157,50	R\$ 37,96	R\$ 113,87
3.2	Cromagem de base geral	2	R\$ 70,05	R\$ 140,10	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00	2	R\$ 225,00	R\$ 450,00	2	R\$ 262,50	R\$ 525,00	R\$ 170,35	R\$ 340,70
3.3	Cromagem de apoia-braço (por unidade)	3	R\$ 20,91	R\$ 62,73	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	3	R\$ 52,50	R\$ 157,50	R\$ 44,47	R\$ 133,41
3.4	Fixação de apoia-braço (por unidade)	37	R\$ 8,10	R\$ 299,70	37	R\$ 30,00	R\$ 1.110,00	37	R\$ 19,50	R\$ 721,50	37	R\$ 31,50	R\$ 1.165,50	R\$ 13,80	R\$ 510,60
3.5	Fixação de assento	227	R\$ 8,10	R\$ 1.838,70	227	R\$ 30,00	R\$ 6.810,00	227	R\$ 15,00	R\$ 3.405,00	227	R\$ 52,50	R\$ 11.917,50	R\$ 17,70	R\$ 4.017,90
3.6	Fixação de encosto	12	R\$ 8,10	R\$ 97,20	12	R\$ 42,00	R\$ 504,00	12	R\$ 15,00	R\$ 180,00	12	R\$ 52,50	R\$ 630,00	R\$ 11,55	R\$ 138,60
3.7	Hidratação de revestimento de apoio do assento da estrutura em madeira em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 18,84	R\$ 188,40	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	10	R\$ 35,00	R\$ 350,00	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00	R\$ 31,95	R\$ 319,47
3.8	Hidratação de revestimento de apoia-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	11	R\$ 18,84	R\$ 207,24	11	R\$ 60,00	R\$ 660,00	11	R\$ 33,00	R\$ 363,00	11	R\$ 52,50	R\$ 577,50	R\$ 25,92	R\$ 285,12
3.9	Hidratação de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 18,84	R\$ 188,40	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00	R\$ 41,28	R\$ 412,80

3.10	Hidratação de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 18,84	R\$ 188,40	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 45,00	R\$ 450,00	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00	R\$ 41,28	R\$ 412,80
3.11	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	11	R\$ 56,75	R\$ 624,25	11	R\$ 144,00	R\$ 1.584,00	11	R\$ 90,00	R\$ 990,00	11	R\$ 210,00	R\$ 2.310,00	R\$ 96,92	R\$ 1.066,08
3.12	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	12	R\$ 94,33	R\$ 1.131,96	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	12	R\$ 135,00	R\$ 1.620,00	12	R\$ 210,00	R\$ 2.520,00	R\$ 136,44	R\$ 1.637,32
3.13	Pintura geral de estrutura	6	R\$ 37,91	R\$ 227,46	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00	6	R\$ 210,00	R\$ 1.260,00	R\$ 79,30	R\$ 475,82
3.14	Recuperação de base giratória com regulagem a gás	5	R\$ 33,68	R\$ 168,40	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 74,56	R\$ 372,80
3.15	Recuperação de base giratória com regulagem mecânica	5	R\$ 33,68	R\$ 168,40	5	R\$ 108,00	R\$ 540,00	5	R\$ 65,00	R\$ 325,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 68,89	R\$ 344,47
3.16	Solda de base fixa e giratória (por pata)	3	R\$ 10,78	R\$ 32,34	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	3	R\$ 25,00	R\$ 75,00	3	R\$ 42,00	R\$ 126,00	R\$ 19,93	R\$ 59,78
3.17	Solda de haste do encosto (por haste)	5	R\$ 10,78	R\$ 53,90	5	R\$ 24,00	R\$ 120,00	5	R\$ 25,00	R\$ 125,00	5	R\$ 42,00	R\$ 210,00	R\$ 19,93	R\$ 99,63
3.18	Troca de acabamento em PVC (bordas)	12	R\$ 10,78	R\$ 129,36	12	R\$ 72,00	R\$ 864,00	12	R\$ 25,00	R\$ 300,00	12	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00	R\$ 17,89	R\$ 214,68
3.19	Troca de alavanca de regulagem de altura do assento	6	R\$ 10,78	R\$ 64,68	6	R\$ 96,00	R\$ 576,00	6	R\$ 19,00	R\$ 114,00	6	R\$ 73,50	R\$ 441,00	R\$ 14,89	R\$ 89,34
3.20	Troca de alavanca de regulagem do encosto	7	R\$ 10,78	R\$ 75,46	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00	7	R\$ 21,00	R\$ 147,00	7	R\$ 73,50	R\$ 514,50	R\$ 15,89	R\$ 111,23
3.21	Troca de base giratória com regulagem a gás (com relax)	25	R\$ 162,53	R\$ 4.063,25	25	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00	25	R\$ 245,00	R\$ 6.125,00	25	R\$ 262,50	R\$ 6.562,50	R\$ 227,51	R\$ 5.687,69
3.22	Troca de base giratória com regulagem a gás (sem relax)	25	R\$ 145,85	R\$ 3.646,25	25	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00	25	R\$ 210,00	R\$ 5.250,00	25	R\$ 262,50	R\$ 6.562,50	R\$ 214,59	R\$ 5.364,69
3.23	Troca de base giratória com regulagem mecânica (com relax)	12	R\$ 126,68	R\$ 1.520,16	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	12	R\$ 262,50	R\$ 3.150,00	R\$ 172,23	R\$ 2.066,72
3.24	Troca de base giratória com regulagem mecânica (sem relax)	12	R\$ 126,68	R\$ 1.520,16	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	12	R\$ 150,00	R\$ 1.800,00	12	R\$ 262,50	R\$ 3.150,00	R\$ 172,23	R\$ 2.066,72
3.25	Troca de borracha antiderrapante (por unidade)	10	R\$ 10,78	R\$ 107,80	10	R\$ 24,00	R\$ 240,00	10	R\$ 13,00	R\$ 130,00	10	R\$ 52,50	R\$ 525,00	R\$ 15,93	R\$ 159,27
3.26	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	13	R\$ 8,73	R\$ 113,49	13	R\$ 24,00	R\$ 312,00	13	R\$ 11,00	R\$ 143,00	13	R\$ 21,00	R\$ 273,00	R\$ 9,87	R\$ 128,25
3.27	Troca de bucha de eixo giratório	5	R\$ 10,78	R\$ 53,90	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	5	R\$ 15,00	R\$ 75,00	5	R\$ 63,00	R\$ 315,00	R\$ 20,59	R\$ 102,97
3.28	Troca de contracapa de polipropileno injetado (encosto ou assento)	12	R\$ 10,78	R\$ 129,36	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	12	R\$ 35,00	R\$ 420,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 22,89	R\$ 274,68
3.29	Troca de coxim (por unidade)	43	R\$ 10,78	R\$ 463,54	43	R\$ 24,00	R\$ 1.032,00	43	R\$ 15,00	R\$ 645,00	43	R\$ 52,50	R\$ 2.257,50	R\$ 16,59	R\$ 713,51
3.30	Troca de espuma de assento	3	R\$ 20,91	R\$ 62,73	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00	3	R\$ 40,00	R\$ 120,00	3	R\$ 105,00	R\$ 315,00	R\$ 40,30	R\$ 120,91
3.31	Troca de espuma de encosto	6	R\$ 20,91	R\$ 125,46	6	R\$ 60,00	R\$ 360,00	6	R\$ 40,00	R\$ 240,00	6	R\$ 126,00	R\$ 756,00	R\$ 40,30	R\$ 241,82
3.32	Troca de espuma do apoio-braço (por unidade)	7	R\$ 10,78	R\$ 75,46	7	R\$ 30,00	R\$ 210,00	7	R\$ 25,00	R\$ 175,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 21,93	R\$ 153,49
3.33	Troca de espuma geral	225	R\$ 44,94	R\$ 10.111,50	225	R\$ 120,00	R\$ 27.000,00	225	R\$ 90,00	R\$ 20.250,00	225	R\$ 210,00	R\$ 47.250,00	R\$ 84,98	R\$ 19.120,50
3.34	Troca de estrutura de assento em madeira	12	R\$ 25,58	R\$ 306,96	12	R\$ 60,00	R\$ 720,00	12	R\$ 34,00	R\$ 408,00	12	R\$ 126,00	R\$ 1.512,00	R\$ 39,86	R\$ 478,32
3.35	Troca de estrutura de encosto em madeira	6	R\$ 25,58	R\$ 153,48	6	R\$ 54,43	R\$ 326,58	6	R\$ 34,00	R\$ 204,00	6	R\$ 126,00	R\$ 756,00	R\$ 38,00	R\$ 228,02
3.36	Troca de forro de assento em tecido não tecido (TNT)	240	R\$ 34,73	R\$ 8.335,20	240	R\$ 54,43	R\$ 13.063,20	240	R\$ 30,00	R\$ 7.200,00	240	R\$ 42,00	R\$ 10.080,00	R\$ 35,58	R\$ 8.538,40
3.37	Troca de forro de encosto em tecido não tecido (TNT)	25	R\$ 52,13	R\$ 1.303,25	25	R\$ 54,43	R\$ 1.360,75	25	R\$ 30,00	R\$ 750,00	25	R\$ 52,50	R\$ 1.312,50	R\$ 47,27	R\$ 1.181,63
3.38	Troca de mola mestra	15	R\$ 16,81	R\$ 252,15	15	R\$ 45,36	R\$ 680,40	15	R\$ 18,00	R\$ 270,00	15	R\$ 52,50	R\$ 787,50	R\$ 17,41	R\$ 261,08
3.39	Troca de palhinha de assento	6	R\$ 112,97	R\$ 677,82	6	R\$ 117,94	R\$ 707,64	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	6	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00	R\$ 181,97	R\$ 1.091,82
3.40	Troca de palhinha de assento e encosto	12	R\$ 225,95	R\$ 2.711,40	12	R\$ 235,87	R\$ 2.830,44	12	R\$ 515,00	R\$ 6.180,00	12	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00	R\$ 325,61	R\$ 3.907,28
3.41	Troca de palhinha de encosto	6	R\$ 112,97	R\$ 677,82	6	R\$ 117,94	R\$ 707,64	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	6	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00	R\$ 181,97	R\$ 1.091,82
3.42	Troca de pistão da base à gás	12	R\$ 52,52	R\$ 630,24	12	R\$ 68,04	R\$ 816,48	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00	12	R\$ 136,50	R\$ 1.638,00	R\$ 58,52	R\$ 702,24
3.43	Troca de pistão da base mecânica	6	R\$ 20,87	R\$ 125,22	6	R\$ 63,50	R\$ 381,00	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00	6	R\$ 136,50	R\$ 819,00	R\$ 35,12	R\$ 210,74
3.44	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em courvin	30	R\$ 18,84	R\$ 565,20	30	R\$ 84,00	R\$ 2.520,00	30	R\$ 30,00	R\$ 900,00	30	R\$ 157,50	R\$ 4.725,00	R\$ 44,28	R\$ 1.328,40
3.45	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em tecido	5	R\$ 18,84	R\$ 94,20	5	R\$ 96,00	R\$ 480,00	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 49,95	R\$ 249,73
3.46	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do assento em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 29,97	R\$ 209,79	7	R\$ 156,00	R\$ 1.092,00	7	R\$ 50,00	R\$ 350,00	7	R\$ 210,00	R\$ 1.470,00	R\$ 39,99	R\$ 279,90
3.47	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em courvin	7	R\$ 20,75	R\$ 145,25	7	R\$ 78,00	R\$ 546,00	7	R\$ 30,00	R\$ 210,00	7	R\$ 157,50	R\$ 1.102,50	R\$ 42,92	R\$ 300,42
3.48	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em tecido	5	R\$ 20,75	R\$ 103,75	5	R\$ 84,00	R\$ 420,00	5	R\$ 35,00	R\$ 175,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 46,58	R\$ 232,92
3.49	Troca de revestimento da estrutura em madeira de apoio do encosto em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 31,65	R\$ 221,55	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 50,00	R\$ 350,00	7	R\$ 210,00	R\$ 1.470,00	R\$ 67,22	R\$ 470,52
3.50	Troca de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	2	R\$ 18,84	R\$ 37,68	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	2	R\$ 45,00	R\$ 90,00	2	R\$ 262,50	R\$ 525,00	R\$ 41,28	R\$ 82,56
3.51	Troca de revestimento de apoio-braço em courvin (por unidade)	15	R\$ 18,84	R\$ 282,60	15	R\$ 36,00	R\$ 540,00	15	R\$ 37,00	R\$ 555,00	15	R\$ 157,50	R\$ 2.362,50	R\$ 30,61	R\$ 459,20
3.52	Troca de revestimento de apoio-braço em tecido (por unidade)	8	R\$ 18,84	R\$ 150,72	8	R\$ 48,00	R\$ 384,00	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00	8	R\$ 157,50	R\$ 1.260,00	R\$ 35,61	R\$ 284,91
3.53	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 55,61	R\$ 556,10	10	R\$ 168,00	R\$ 1.680,00	10	R\$ 275,00	R\$ 2.750,00	10	R\$ 577,50	R\$ 5.775,00	R\$ 166,20	R\$ 1.662,03
3.54	Troca de revestimento de assento em courvin	7	R\$ 40,97	R\$ 286,79	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 165,00	R\$ 1.155,00	7	R\$ 315,00	R\$ 2.205,00	R\$ 108,66	R\$ 760,60
3.55	Troca de revestimento de assento em tecido	12	R\$ 41,72	R\$ 500,64	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	12	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00	R\$ 113,91	R\$ 1.366,88
3.56	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 50,57	R\$ 101,14	2	R\$ 168,00	R\$ 336,00	2	R\$ 275,00	R\$ 550,00	2	R\$ 577,50	R\$ 1.155,00	R\$ 164,52	R\$ 329,05
3.57	Troca de revestimento de encosto em courvin	10	R\$ 43,77	R\$ 437,70	10	R\$ 120,00	R\$ 1.200,00	10	R\$ 165,00	R\$ 1.650,00	10	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00	R\$ 109,59	R\$ 1.095,90
3.58	Troca de revestimento de encosto em tecido	12	R\$ 45,39	R\$ 544,68	12	R\$ 120,00	R\$ 1.440,00	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	12	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00	R\$ 115,13	R\$ 1.381,56
3.59	Troca de rodízio em nylon para piso rígido (por unidade)	43	R\$ 18,84	R\$ 810,12	43	R\$ 24,00	R\$ 1.032,00	43	R\$ 23,50	R\$ 1.010,50	43	R\$ 31,50	R\$ 1.354,50	R\$ 22,11	R\$ 950,87
3.60	Troca de rodízio em plástico (por unidade)	43	R\$ 8,10	R\$ 348,30	43	R\$ 24,00	R\$ 1.032,00	43	R\$ 15,00	R\$ 645,00	43	R\$ 31,50	R\$ 1.354,50	R\$ 15,70	R\$ 675,10
3.61	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	6	R\$ 379,34	R\$ 2.276,04	6	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00	6	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00	6	R\$ 1.155,00	R\$ 6.930,00	R\$ 441,45	R\$ 2.648,68
3.62	Troca geral de revestimento em courvin	42	R\$ 218,40	R\$ 9.172,80	42	R\$ 300,00	R\$ 12.600,00	42	R\$ 310,00	R\$ 13.020,00	42	R\$ 630,00	R\$ 26.460,00	R\$ 276,13	R\$ 11.597,60
3.63	Troca geral de revestimento em tecido	252	R\$ 259,43	R\$ 65.376,36	252	R\$ 300,00	R\$ 75.600,00	252	R\$ 340,00	R\$ 85.680,00	252	R\$ 630,00	R\$ 158.760,00	R\$ 299,81	R\$ 75.552,12
3.64	Troca de apoio-braço fixo em espuma injetada em poliuretano (por unidade)	5	R\$ 54,38	R\$ 271,90	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 68,00	R\$ 340,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 60,79	R\$ 303,97
3.65	Troca de espuma injetada em poliuretano de apoio-braço (por unidade)	25	R\$ 52,21	R\$ 1.305,25	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	25	R\$ 68,00	R\$ 1.700,00	25	R\$ 105,00	R\$ 2.625,00	R\$ 60,07	R\$ 1.501,75
3.66	Troca de apoio-braço regulável em espuma injetada em poliuretano (por unidade)	25	R\$ 55,04	R\$ 1.376,00	25	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00	25	R\$ 49,00	R\$ 1.225,00	25	R\$ 157,50	R\$ 3.937,50	R\$ 54,68	R\$ 1.367,00
3.67	Troca de manipulo de regulagem de abertura do apoio-braço (por unidade)	10	R\$ 10,79	R\$ 107,90	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	10	R\$ 105,00	R\$ 1.050,00	R\$ 33,60	R\$ 335,97
3.68	Fixação de prancheta escamoteável	220	R\$ 26,25	R\$ 5.775,00	220	R\$ 30,00	R\$ 6.600,00	220	R\$ 25,00	R\$ 5.500,00	220	R\$ 31,50	R\$ 6.930,00	R\$ 28,19	R\$ 6.201,25
3.69	Recuperação de prancheta escamoteável	5	R\$ 26,25	R\$ 131,25	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 45,00	R\$ 225,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 43,75	R\$ 218,75
3.70	Troca de prancheta escamoteável	5	R\$ 52,52	R\$ 262,60	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 90,00	R\$ 450,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 87,51	R\$ 437,53
TOTAL ITEM 3				R\$ 134.567,60			R\$ 207.738,13			R\$ 194.922,00			R\$ 383.155,50		R\$ 177.124,12

LOTE 2														
ITEM 4. SOFÁ DE UM LUGAR														
SUBITEM	SERVIÇOS - SOFÁ DE UM LUGAR	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MENOR VALOR POR ITEM
4.1	Fixação de apoio-braço (por unidade)	12	R\$ 42,70	R\$ 512,40	12	R\$ 42,00	R\$ 504,00	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 46,57 R\$ 558,80
4.2	Hidratação de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	11	R\$ 21,22	R\$ 233,42	11	R\$ 48,00	R\$ 528,00	11	R\$ 47,50	R\$ 522,50	11	R\$ 52,50	R\$ 577,50	R\$ 42,31 R\$ 465,36
4.3	Hidratação de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	11	R\$ 28,47	R\$ 313,17	11	R\$ 60,00	R\$ 660,00	11	R\$ 62,00	R\$ 682,00	11	R\$ 63,00	R\$ 693,00	R\$ 53,37 R\$ 587,04
4.4	Hidratação de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 28,47	R\$ 284,70	10	R\$ 60,00	R\$ 600,00	10	R\$ 62,00	R\$ 620,00	10	R\$ 63,00	R\$ 630,00	R\$ 53,37 R\$ 533,68
4.5	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	10	R\$ 144,92	R\$ 1.449,20	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00	10	R\$ 175,00	R\$ 1.750,00	10	R\$ 210,00	R\$ 2.100,00	R\$ 192,48 R\$ 1.924,80
4.6	Impermeabilização de apoio-braço (por unidade)	6	R\$ 18,36	R\$ 110,16	6	R\$ 48,00	R\$ 288,00	6	R\$ 50,00	R\$ 300,00	6	R\$ 52,50	R\$ 315,00	R\$ 42,22 R\$ 253,29
4.7	Impermeabilização de assento	3	R\$ 18,36	R\$ 55,08	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00	R\$ 47,79 R\$ 143,36
4.8	Impermeabilização de encosto	3	R\$ 18,36	R\$ 55,08	3	R\$ 60,00	R\$ 180,00	3	R\$ 65,00	R\$ 195,00	3	R\$ 210,00	R\$ 630,00	R\$ 47,79 R\$ 143,36
4.9	Impermeabilização total	6	R\$ 197,80	R\$ 826,80	6	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00	6	R\$ 190,00	R\$ 1.140,00	6	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00	R\$ 189,27 R\$ 1.135,60
4.10	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	12	R\$ 76,34	R\$ 916,08	12	R\$ 180,00	R\$ 2.160,00	12	R\$ 160,00	R\$ 1.920,00	12	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00	R\$ 138,78 R\$ 1.665,36
4.11	Recuperação de estrutura em madeira	7	R\$ 38,82	R\$ 271,74	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 45,00	R\$ 315,00	7	R\$ 210,00	R\$ 1.470,00	R\$ 67,94 R\$ 475,58
4.12	Recuperação de estrutura em aço	5	R\$ 47,23	R\$ 236,15	5	R\$ 144,00	R\$ 720,00	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00	5	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00	R\$ 80,41 R\$ 402,05
4.13	Substituição de correias (por correia)	17	R\$ 10,09	R\$ 171,53	17	R\$ 24,00	R\$ 408,00	17	R\$ 15,00	R\$ 255,00	17	R\$ 52,50	R\$ 892,50	R\$ 16,36 R\$ 278,18
4.14	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	25	R\$ 10,09	R\$ 252,25	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00	25	R\$ 11,00	R\$ 275,00	25	R\$ 26,25	R\$ 656,25	R\$ 13,03 R\$ 325,75
4.15	Troca de espuma de apoio-braço (por unidade)	7	R\$ 33,64	R\$ 235,48	7	R\$ 36,00	R\$ 252,00	7	R\$ 48,00	R\$ 336,00	7	R\$ 73,50	R\$ 514,50	R\$ 39,21 R\$ 274,49
4.16	Troca de espuma de assento	6	R\$ 48,57	R\$ 291,42	6	R\$ 66,00	R\$ 396,00	6	R\$ 70,00	R\$ 420,00	6	R\$ 105,00	R\$ 630,00	R\$ 61,52 R\$ 369,14
4.17	Troca de espuma de encosto	5	R\$ 48,57	R\$ 242,85	5	R\$ 66,00	R\$ 330,00	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 61,52 R\$ 307,62
4.18	Troca de espuma geral	7	R\$ 148,80	R\$ 1.041,60	7	R\$ 144,00	R\$ 1.008,00	7	R\$ 190,00	R\$ 1.330,00	7	R\$ 283,50	R\$ 1.984,50	R\$ 160,93 R\$ 1.126,53
4.19	Troca de pé em madeira (por unidade)	10	R\$ 16,41	R\$ 164,10	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	10	R\$ 23,00	R\$ 230,00	10	R\$ 42,00	R\$ 420,00	R\$ 23,14 R\$ 231,37
4.20	Troca de pé em aço (por unidade)	15	R\$ 15,55	R\$ 233,25	15	R\$ 36,00	R\$ 540,00	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00	15	R\$ 52,50	R\$ 787,50	R\$ 28,85 R\$ 432,75
4.21	Troca de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	3	R\$ 51,20	R\$ 153,60	3	R\$ 360,00	R\$ 1.080,00	3	R\$ 115,00	R\$ 345,00	3	R\$ 367,50	R\$ 1.102,50	R\$ 83,10 R\$ 249,30
4.22	Troca de revestimento de apoio-braço em courvin (por unidade)	15	R\$ 19,94	R\$ 299,10	15	R\$ 240,00	R\$ 3.600,00	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00	15	R\$ 262,50	R\$ 3.937,50	R\$ 47,47 R\$ 712,05
4.23	Troca de revestimento de apoio-braço em tecido (por unidade)	10	R\$ 19,94	R\$ 199,40	10	R\$ 240,00	R\$ 2.400,00	10	R\$ 90,00	R\$ 900,00	10	R\$ 262,50	R\$ 2.625,00	R\$ 54,97 R\$ 549,70
4.24	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 75,06	R\$ 150,12	2	R\$ 480,00	R\$ 960,00	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	2	R\$ 945,00	R\$ 1.890,00	R\$ 401,69 R\$ 803,37
4.25	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade, almofada solta	2	R\$ 71,54	R\$ 143,08	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00	2	R\$ 1.050,00	R\$ 2.100,00	R\$ 453,85 R\$ 907,69
4.26	Troca de revestimento de assento em courvin	17	R\$ 47,24	R\$ 803,08	17	R\$ 240,00	R\$ 4.080,00	17	R\$ 380,00	R\$ 6.460,00	17	R\$ 367,50	R\$ 6.247,50	R\$ 143,62 R\$ 2.441,54
4.27	Troca de revestimento de assento em courvin, almofada solta	15	R\$ 47,24	R\$ 708,60	15	R\$ 300,00	R\$ 4.500,00	15	R\$ 450,00	R\$ 6.750,00	15	R\$ 420,00	R\$ 6.300,00	R\$ 173,62 R\$ 2.604,30
4.28	Troca de revestimento de assento em tecido	5	R\$ 55,10	R\$ 275,50	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00	5	R\$ 367,50	R\$ 1.837,50	R\$ 147,55 R\$ 737,75
4.29	Troca de revestimento de assento em tecido, almofada solta.	6	R\$ 55,10	R\$ 330,60	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	6	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00	R\$ 177,55 R\$ 1.065,30
4.30	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	6	R\$ 76,12	R\$ 456,72	6	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00	6	R\$ 650,00	R\$ 3.900,00	6	R\$ 945,00	R\$ 5.670,00	R\$ 402,04 R\$ 2.412,24
4.31	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade, almofada solta	12	R\$ 76,12	R\$ 913,44	12	R\$ 540,00	R\$ 6.480,00	12	R\$ 750,00	R\$ 9.000,00	12	R\$ 1.050,00	R\$ 12.600,00	R\$ 455,37 R\$ 5.464,48
4.32	Troca de revestimento de encosto em courvin	20	R\$ 55,15	R\$ 1.103,00	20	R\$ 240,00	R\$ 4.800,00	20	R\$ 380,00	R\$ 7.600,00	20	R\$ 367,50	R\$ 7.350,00	R\$ 147,58 R\$ 2.951,50
4.33	Troca de revestimento de encosto em courvin, almofada solta.	17	R\$ 55,15	R\$ 937,55	17	R\$ 300,00	R\$ 5.100,00	17	R\$ 450,00	R\$ 7.650,00	17	R\$ 420,00	R\$ 7.140,00	R\$ 177,58 R\$ 3.018,78
4.34	Troca de revestimento de encosto em tecido	6	R\$ 80,35	R\$ 482,10	6	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00	6	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00	6	R\$ 367,50	R\$ 2.205,00	R\$ 160,18 R\$ 961,05
4.35	Troca de revestimento de encosto em tecido, almofada solta.	6	R\$ 80,35	R\$ 482,10	6	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00	6	R\$ 500,00	R\$ 3.000,00	6	R\$ 420,00	R\$ 2.520,00	R\$ 190,18 R\$ 1.141,05
4.36	Troca geral de estrutura em madeira	6	R\$ 47,22	R\$ 283,32	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	R\$ 105,74 R\$ 634,44
4.37	Troca geral de estrutura em aço	3	R\$ 112,92	R\$ 338,76	3	R\$ 300,00	R\$ 900,00	3	R\$ 180,00	R\$ 540,00	3	R\$ 367,50	R\$ 1.102,50	R\$ 197,64 R\$ 592,92
4.38	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 1.565,66	R\$ 3.131,32	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00	R\$ 1.816,42 R\$ 3.632,83
4.39	Troca geral de revestimento em courvin	17	R\$ 619,79	R\$ 10.536,43	17	R\$ 1.200,00	R\$ 20.400,00	17	R\$ 1.050,00	R\$ 17.850,00	17	R\$ 1.260,00	R\$ 21.420,00	R\$ 1.032,45 R\$ 17.551,61
4.40	Troca geral de revestimento em tecido	6	R\$ 830,82	R\$ 4.984,92	6	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00	6	R\$ 1.190,00	R\$ 7.140,00	6	R\$ 1.365,00	R\$ 8.190,00	R\$ 1.146,46 R\$ 6.878,73
4.41	Troca de forro em tecido não tecido (TNT)	5	R\$ 39,48	R\$ 197,40	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 49,00	R\$ 245,00	5	R\$ 157,50	R\$ 787,50	R\$ 49,49 R\$ 247,47
TOTAL ITEM 4				R\$ 34.806,60			R\$ 90.864,00			R\$ 99.335,50			R\$ 126.855,75	R\$ 67.192,20

LOTE 2														
ITEM 5. SOFÁ DE DOIS LUGARES														
SUBITEM	SERVIÇOS - SOFÁ DE DOIS LUGARES	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	MENOR VALOR POR ITEM
5.1	Fixação de apoio-braço (por unidade)	12	R\$ 33,86	R\$ 406,32	12	R\$ 42,00	R\$ 504,00	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 43,62 R\$ 523,44
5.2	Hidratação de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	10	R\$ 19,10	R\$ 191,00	10	R\$ 48,00	R\$ 480,00	10	R\$ 47,50	R\$ 475,00	10	R\$ 52,50	R\$ 525,00	R\$ 38,20 R\$ 382,00
5.3	Hidratação de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 42,32	R\$ 296,24	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 81,11 R\$ 567,75
5.4	Hidratação de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 42,32	R\$ 296,24	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 81,11 R\$ 567,75
5.5	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 71,67	R\$ 501,69	7	R\$ 240,00	R\$ 1.680,00	7	R\$ 330,00	R\$ 2.310,00	7	R\$ 420,00	R\$ 2.940,00	R\$ 213,89 R\$ 1.497,23
5.6	Impermeabilização de apoio-braço (por unidade)	3	R\$ 19,10	R\$ 57,30	3	R\$ 48,00	R\$ 144,00	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00	3	R\$ 84,00	R\$ 252,00	R\$ 39,03 R\$ 117,10
5.7	Impermeabilização de assento	7	R\$ 38,24	R\$ 267,68	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 315,00	R\$ 2.205,00	R\$ 84,75 R\$ 593,23
5.8	Impermeabilização de encosto	7	R\$ 38,24	R\$ 267,68	7	R\$ 96,00	R\$ 672,00	7	R\$ 120,00	R\$ 840,00	7	R\$ 315,00	R\$ 2.205,00	R\$ 84,75 R\$ 593,23
5.9	Impermeabilização total	5	R\$ 204,22	R\$ 1.021,10	5	R\$ 300,00	R\$ 1.500,00	5	R\$ 330,00	R\$ 1.650,00	5	R\$ 630,00	R\$ 3.150,00	R\$ 278,07 R\$ 1.390,37
5.10	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	12	R\$ 131,79	R\$ 1.581,48	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	12	R\$ 275,00	R\$ 3.300,00	12	R\$ 420,00	R\$ 5.040,00	R\$ 215,60 R\$ 2.587,16
5.11	Recuperação de estrutura em madeira	7	R\$ 38,24	R\$ 267,68	7	R\$ 180,00	R\$ 1.260,00	7	R\$ 60,00	R\$ 420,00	7	R\$ 315,00	R\$ 2.205,00	R\$ 92,75 R\$ 649,23
5.12	Recuperação de estrutura em aço	5	R\$ 38,24	R\$ 191,20	5	R\$ 204,00	R\$ 1.020,00	5	R\$ 70,00	R\$ 350,00	5	R\$ 367,50	R\$ 1.837,50	R\$ 104,08 R\$ 520,40
5.13	Substituição de correias (por correia)	6	R\$ 8,86	R\$ 53,16	6	R\$ 24,00	R\$ 144,00	6	R\$ 15,00	R\$ 90,00	6	R\$ 52,50	R\$ 315,00	R\$ 15,95 R\$ 95,72
5.14	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	25	R\$ 8,86	R\$ 221,50	25	R\$ 18,00	R\$ 450,00	25	R\$ 11,00	R\$ 275,00	25	R\$ 26,25	R\$ 656,25	R\$ 12,62 R\$ 315,50

5.15	Troca de espuma de apoio-braço (por unidade)	5	R\$ 32,09	R\$ 160,45	5	R\$ 36,00	R\$ 180,00	5	R\$ 48,00	R\$ 240,00	5	R\$ 84,00	R\$ 420,00	R\$ 38,70	R\$ 193,48		
5.16	Troca de espuma de assento	5	R\$ 84,66	R\$ 423,30	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 111,55	R\$ 557,77		
5.17	Troca de espuma de encosto	5	R\$ 84,66	R\$ 423,30	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 130,00	R\$ 650,00	5	R\$ 210,00	R\$ 1.050,00	R\$ 111,55	R\$ 557,77		
5.18	Troca de espuma geral	6	R\$ 309,07	R\$ 1.854,42	6	R\$ 312,00	R\$ 1.872,00	6	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00	6	R\$ 504,00	R\$ 3.024,00	R\$ 313,69	R\$ 1.882,14		
5.19	Troca de pé em madeira (por unidade)	12	R\$ 21,18	R\$ 254,16	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00	12	R\$ 23,00	R\$ 276,00	12	R\$ 42,00	R\$ 504,00	R\$ 24,73	R\$ 296,72		
5.20	Troca de pé em aço (por unidade)	15	R\$ 25,94	R\$ 389,10	15	R\$ 36,00	R\$ 540,00	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00	15	R\$ 52,50	R\$ 787,50	R\$ 32,31	R\$ 484,70		
5.21	Troca de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	2	R\$ 51,99	R\$ 103,98	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	2	R\$ 472,50	R\$ 945,00	R\$ 83,50	R\$ 166,99		
5.22	Troca de revestimento de apoio-braço em courvin (por unidade)	17	R\$ 42,32	R\$ 719,44	17	R\$ 240,00	R\$ 4.080,00	17	R\$ 75,00	R\$ 1.275,00	17	R\$ 315,00	R\$ 5.355,00	R\$ 58,66	R\$ 997,22		
5.23	Troca de revestimento de apoio-braço em tecido (por unidade)	6	R\$ 42,32	R\$ 253,92	6	R\$ 240,00	R\$ 1.440,00	6	R\$ 90,00	R\$ 540,00	6	R\$ 315,00	R\$ 1.890,00	R\$ 66,16	R\$ 396,96		
5.24	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 277,25	R\$ 554,50	2	R\$ 960,00	R\$ 1.920,00	2	R\$ 1.300,00	R\$ 2.600,00	2	R\$ 1.470,00	R\$ 2.940,00	R\$ 618,63	R\$ 1.237,25		
5.25	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade, almofada solta	2	R\$ 319,60	R\$ 639,20	2	R\$ 1.020,00	R\$ 2.040,00	2	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00	2	R\$ 1.575,00	R\$ 3.150,00	R\$ 669,80	R\$ 1.339,60		
5.26	Troca de revestimento de assento em courvin	10	R\$ 95,61	R\$ 956,10	10	R\$ 480,00	R\$ 4.800,00	10	R\$ 760,00	R\$ 7.600,00	10	R\$ 525,00	R\$ 5.250,00	R\$ 366,87	R\$ 3.668,70		
5.27	Troca de revestimento de assento em courvin, almofada solta.	8	R\$ 127,01	R\$ 1.016,08	8	R\$ 540,00	R\$ 4.320,00	8	R\$ 900,00	R\$ 7.200,00	8	R\$ 630,00	R\$ 5.040,00	R\$ 432,34	R\$ 3.458,69		
5.28	Troca de revestimento de assento em tecido	3	R\$ 137,93	R\$ 413,79	3	R\$ 480,00	R\$ 1.440,00	3	R\$ 840,00	R\$ 2.520,00	3	R\$ 525,00	R\$ 1.575,00	R\$ 380,98	R\$ 1.142,93		
5.29	Troca de revestimento de assento em tecido, almofada solta.	3	R\$ 169,35	R\$ 508,05	3	R\$ 540,00	R\$ 1.620,00	3	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00	3	R\$ 630,00	R\$ 1.890,00	R\$ 446,45	R\$ 1.339,35		
5.30	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	6	R\$ 184,04	R\$ 1.104,24	6	R\$ 960,00	R\$ 5.760,00	6	R\$ 1.300,00	R\$ 7.800,00	6	R\$ 1.470,00	R\$ 8.820,00	R\$ 572,02	R\$ 3.432,12		
5.31	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade, almofada solta	6	R\$ 230,04	R\$ 1.380,24	6	R\$ 1.020,00	R\$ 6.120,00	6	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00	6	R\$ 1.575,00	R\$ 9.450,00	R\$ 625,02	R\$ 3.750,12		
5.32	Troca de revestimento de encosto em courvin	20	R\$ 105,16	R\$ 2.103,20	20	R\$ 480,00	R\$ 9.600,00	20	R\$ 760,00	R\$ 15.200,00	20	R\$ 525,00	R\$ 10.500,00	R\$ 370,05	R\$ 7.401,07		
5.33	Troca de revestimento de encosto em courvin, almofada solta.	11	R\$ 126,99	R\$ 1.396,89	11	R\$ 540,00	R\$ 5.940,00	11	R\$ 900,00	R\$ 9.900,00	11	R\$ 630,00	R\$ 6.930,00	R\$ 432,33	R\$ 4.755,63		
5.34	Troca de revestimento de encosto em tecido	6	R\$ 126,99	R\$ 761,94	6	R\$ 480,00	R\$ 2.880,00	6	R\$ 840,00	R\$ 5.040,00	6	R\$ 525,00	R\$ 3.150,00	R\$ 377,33	R\$ 2.263,98		
5.35	Troca de revestimento de encosto em tecido, almofada solta.	6	R\$ 147,51	R\$ 885,06	6	R\$ 540,00	R\$ 3.240,00	6	R\$ 1.000,00	R\$ 6.000,00	6	R\$ 630,00	R\$ 3.780,00	R\$ 439,17	R\$ 2.635,02		
5.36	Troca geral de estrutura em madeira	6	R\$ 169,35	R\$ 1.016,10	6	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00	6	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00	6	R\$ 367,50	R\$ 2.205,00	R\$ 174,68	R\$ 1.048,05		
5.37	Troca geral de estrutura em aço	3	R\$ 169,35	R\$ 508,05	3	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	3	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00	3	R\$ 420,00	R\$ 1.260,00	R\$ 339,84	R\$ 1.019,51		
5.38	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 2.353,98	R\$ 4.707,96	2	R\$ 3.000,00	R\$ 6.000,00	2	R\$ 3.450,00	R\$ 6.900,00	2	R\$ 3.150,00	R\$ 6.300,00	R\$ 2.988,50	R\$ 5.976,99		
5.39	Troca geral de revestimento em courvin	11	R\$ 925,16	R\$ 10.176,76	11	R\$ 2.400,00	R\$ 26.400,00	11	R\$ 1.950,00	R\$ 21.450,00	11	R\$ 1.575,00	R\$ 17.325,00	R\$ 1.483,39	R\$ 16.317,25		
5.40	Troca geral de revestimento em tecido	6	R\$ 1.112,78	R\$ 6.676,68	6	R\$ 2.400,00	R\$ 14.400,00	6	R\$ 2.450,00	R\$ 14.700,00	6	R\$ 1.785,00	R\$ 10.710,00	R\$ 1.765,93	R\$ 10.595,56		
5.41	Troca de forro em tecido não tecido (TNT)	5	R\$ 53,48	R\$ 267,40	5	R\$ 120,00	R\$ 600,00	5	R\$ 65,00	R\$ 325,00	5	R\$ 262,50	R\$ 1.312,50	R\$ 79,49	R\$ 397,47		
TOTAL ITEM 5				R\$ 45.274,58	R\$ 123.642,00				R\$ 143.711,00				R\$ 140.673,75				R\$ 87.713,13

LOTE 2															
ITEM 6. SOFÁ DE TRÊS LUGARES														MENOR VALOR POR ITEM	
SUBITEM	SERVIÇOS - SOFÁ DE TRÊS LUGARES	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6.1	Fixação de apoio-braço (por unidade)	12	R\$ 35,79	R\$ 429,48	12	R\$ 48,00	R\$ 576,00	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00	12	R\$ 105,00	R\$ 1.260,00	R\$ 46,26	R\$ 555,16
6.2	Hidratação de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	11	R\$ 26,55	R\$ 292,05	11	R\$ 60,00	R\$ 660,00	11	R\$ 47,50	R\$ 522,50	11	R\$ 105,00	R\$ 1.155,00	R\$ 44,68	R\$ 491,52
6.3	Hidratação de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	11	R\$ 114,97	R\$ 1.264,67	11	R\$ 144,00	R\$ 1.584,00	11	R\$ 180,00	R\$ 1.980,00	11	R\$ 157,50	R\$ 1.732,50	R\$ 149,12	R\$ 1.640,29
6.4	Hidratação de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	11	R\$ 114,97	R\$ 1.264,67	11	R\$ 144,00	R\$ 1.584,00	11	R\$ 180,00	R\$ 1.980,00	11	R\$ 157,50	R\$ 1.732,50	R\$ 149,12	R\$ 1.640,29
6.5	Hidratação de revestimento geral em couro de 1ª qualidade	7	R\$ 229,93	R\$ 1.609,51	7	R\$ 288,00	R\$ 2.016,00	7	R\$ 450,00	R\$ 3.150,00	7	R\$ 525,00	R\$ 3.675,00	R\$ 322,64	R\$ 2.258,50
6.6	Impermeabilização de apoio-braço (por unidade)	5	R\$ 17,33	R\$ 86,65	5	R\$ 60,00	R\$ 300,00	5	R\$ 50,00	R\$ 250,00	5	R\$ 105,00	R\$ 525,00	R\$ 42,44	R\$ 212,22
6.7	Impermeabilização de assento	5	R\$ 66,40	R\$ 332,00	5	R\$ 144,00	R\$ 720,00	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	5	R\$ 367,50	R\$ 1.837,50	R\$ 130,13	R\$ 650,67
6.8	Impermeabilização de encosto	5	R\$ 53,12	R\$ 265,60	5	R\$ 144,00	R\$ 720,00	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	5	R\$ 367,50	R\$ 1.837,50	R\$ 125,71	R\$ 628,53
6.9	Impermeabilização total	5	R\$ 189,17	R\$ 945,85	5	R\$ 288,00	R\$ 1.440,00	5	R\$ 450,00	R\$ 2.250,00	5	R\$ 735,00	R\$ 3.675,00	R\$ 309,06	R\$ 1.545,28
6.10	Lixar, envernizar e substituir o laminado da estrutura em madeira.	12	R\$ 162,16	R\$ 1.945,92	12	R\$ 360,00	R\$ 4.320,00	12	R\$ 350,00	R\$ 4.200,00	12	R\$ 525,00	R\$ 6.300,00	R\$ 290,72	R\$ 3.488,64
6.11	Recuperação de estrutura em madeira	7	R\$ 53,12	R\$ 371,84	7	R\$ 240,00	R\$ 1.680,00	7	R\$ 75,00	R\$ 525,00	7	R\$ 420,00	R\$ 2.940,00	R\$ 122,71	R\$ 858,95
6.12	Recuperação de estrutura em aço	5	R\$ 8,11	R\$ 40,55	5	R\$ 264,00	R\$ 1.320,00	5	R\$ 80,00	R\$ 400,00	5	R\$ 472,50	R\$ 2.362,50	R\$ 44,06	R\$ 220,28
6.13	Substituição de correias (por correa)	8	R\$ 8,11	R\$ 64,88	8	R\$ 36,00	R\$ 288,00	8	R\$ 15,00	R\$ 120,00	8	R\$ 52,50	R\$ 420,00	R\$ 11,56	R\$ 92,44
6.14	Troca de botão revestido em tecido, courvin ou couro de 1ª qualidade (por unidade)	37	R\$ 8,11	R\$ 300,07	37	R\$ 18,00	R\$ 666,00	37	R\$ 11,00	R\$ 407,00	37	R\$ 26,25	R\$ 971,25	R\$ 12,37	R\$ 457,69
6.15	Troca de espuma de apoio-braço (por unidade)	7	R\$ 26,55	R\$ 185,85	7	R\$ 36,00	R\$ 252,00	7	R\$ 48,00	R\$ 336,00	7	R\$ 105,00	R\$ 735,00	R\$ 36,85	R\$ 257,95
6.16	Troca de espuma de assento	5	R\$ 107,42	R\$ 537,10	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	5	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00	R\$ 175,81	R\$ 879,03
6.17	Troca de espuma de encosto	5	R\$ 107,42	R\$ 537,10	5	R\$ 240,00	R\$ 1.200,00	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	5	R\$ 315,00	R\$ 1.575,00	R\$ 175,81	R\$ 879,03
6.18	Troca de espuma geral	5	R\$ 270,26	R\$ 1.351,30	5	R\$ 420,00	R\$ 2.100,00	5	R\$ 360,00	R\$ 1.800,00	5	R\$ 735,00	R\$ 3.675,00	R\$ 350,09	R\$ 1.750,43
6.19	Troca de pé em madeira (por unidade)	12	R\$ 23,95	R\$ 287,40	12	R\$ 30,00	R\$ 360,00	12	R\$ 23,00	R\$ 276,00	12	R\$ 52,50	R\$ 630,00	R\$ 25,65	R\$ 307,80
6.20	Troca de pé em aço (por unidade)	15	R\$ 25,96	R\$ 389,40	15	R\$ 36,00	R\$ 540,00	15	R\$ 35,00	R\$ 525,00	15	R\$ 63,00	R\$ 945,00	R\$ 32,32	R\$ 484,80
6.21	Troca de revestimento de apoio-braço em couro de 1ª qualidade (por unidade)	2	R\$ 108,11	R\$ 216,22	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00	2	R\$ 472,50	R\$ 945,00	R\$ 111,56	R\$ 223,11
6.22	Troca de revestimento de apoio-braço em courvin (por unidade)	17	R\$ 51,96	R\$ 883,32	17	R\$ 240,00	R\$ 4.080,00	17	R\$ 75,00	R\$ 1.275,00	17	R\$ 315,00	R\$ 5.355,00	R\$ 63,48	R\$ 1.079,16
6.23	Troca de revestimento de apoio-braço em tecido (por unidade)	12	R\$ 47,64	R\$ 571,68	12	R\$ 240,00	R\$ 2.880,00	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	12	R\$ 315,00	R\$ 3.780,00	R\$ 68,82	R\$ 825,84
6.24	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 310,80	R\$ 621,60	2	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00	2	R\$ 1.950,00	R\$ 3.900,00	2	R\$ 2.100,00	R\$ 4.200,00	R\$ 755,40	R\$ 1.510,80
6.25	Troca de revestimento de assento em couro de 1ª qualidade, almofada solta	2	R\$ 418,92	R\$ 837,84	2	R\$ 1.800,00	R\$ 3.600,00	2	R\$ 2.350,00	R\$ 4.700,00	2	R\$ 2.415,00	R\$ 4.830,00	R\$ 1.109,46	R\$ 2.218,92
6.26	Troca de revestimento de assento em courvin	10	R\$ 135,13	R\$ 1.351,30	10	R\$ 720,00	R\$ 7.200,00	10	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	10	R\$ 787,50	R\$ 7.875,00	R\$ 547,54	R\$ 5.475,43
6.27	Troca de revestimento de assento em courvin, almofada solta.	10	R\$ 175,66	R\$ 1.756,60	10	R\$ 780,00	R\$ 7.800,00	10	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00	10	R\$ 892,50	R\$ 8.925,00	R\$ 616,05	R\$ 6.160,53
6.28	Troca de revestimento de assento em tecido	5	R\$ 173,71	R\$ 868,55	5	R\$ 720,00	R\$ 3.600,00	5	R\$ 1.350,00	R\$ 6.750,00	5	R\$ 787,50	R\$ 3.937,50	R\$ 560,40	R\$ 2.802,02
6.29	Troca de revestimento de assento em tecido, almofada solta.	5	R\$ 202,68	R\$ 1.013,40	5	R\$ 780,00	R\$ 3.900,00	5	R\$ 1.650,00	R\$ 8.250,00	5	R\$ 892,50	R\$ 4.462,50	R\$ 625,06	R\$ 3.125,30
6.30	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade	6	R\$ 297,28	R\$ 1.783,68	6	R\$ 1.200,00	R\$ 7.200,00	6	R\$ 1.950,00	R\$ 11.700,00	6	R\$ 2.100,00	R\$ 12.600,00	R\$ 748,64	R\$ 4.491,84
6.31	Troca de revestimento de encosto em couro de 1ª qualidade, almofada solta	6	R\$ 450,57	R\$ 2.703,42	6	R\$ 1.800,00	R\$ 10.800,00	6	R\$ 2.350,00	R\$ 14.100,00	6	R\$ 2.415,00	R\$ 14.490,00	R\$ 1.125,29	R\$ 6.751,71

6.32	Troca de revestimento de encosto em courvin	11	R\$ 143,25	R\$ 1.575,75	11	R\$ 720,00	R\$ 7.920,00	11	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00	11	R\$ 787,50	R\$ 8.662,50	R\$ 550,25	R\$ 6.052,75
6.33	Troca de revestimento de encosto em courvin, almofada solta.	11	R\$ 175,66	R\$ 1.932,26	11	R\$ 780,00	R\$ 8.580,00	11	R\$ 1.500,00	R\$ 16.500,00	11	R\$ 892,50	R\$ 9.817,50	R\$ 616,05	R\$ 6.776,59
6.34	Troca de revestimento de encosto em tecido	6	R\$ 153,06	R\$ 918,36	6	R\$ 720,00	R\$ 4.320,00	6	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00	6	R\$ 787,50	R\$ 4.725,00	R\$ 553,52	R\$ 3.321,12
6.35	Troca de revestimento de encosto em tecido, almofada solta.	6	R\$ 202,68	R\$ 1.216,08	6	R\$ 780,00	R\$ 4.680,00	6	R\$ 1.650,00	R\$ 9.900,00	6	R\$ 892,50	R\$ 5.355,00	R\$ 625,06	R\$ 3.750,36
6.36	Troca geral de estrutura em madeira	2	R\$ 175,66	R\$ 351,32	2	R\$ 480,00	R\$ 960,00	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00	2	R\$ 472,50	R\$ 945,00	R\$ 212,83	R\$ 425,66
6.37	Troca geral de estrutura em aço	2	R\$ 175,66	R\$ 351,32	2	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00	2	R\$ 400,00	R\$ 800,00	2	R\$ 525,00	R\$ 1.050,00	R\$ 287,83	R\$ 575,66
6.38	Troca geral de revestimento em couro de 1ª qualidade	2	R\$ 2.702,70	R\$ 5.405,40	2	R\$ 4.200,00	R\$ 8.400,00	2	R\$ 4.900,00	R\$ 9.800,00	2	R\$ 5.250,00	R\$ 10.500,00	R\$ 4.263,18	R\$ 8.526,35
6.39	Troca geral de revestimento em courvin	10	R\$ 982,78	R\$ 9.827,80	10	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00	10	R\$ 2.900,00	R\$ 29.000,00	10	R\$ 2.100,00	R\$ 21.000,00	R\$ 1.541,39	R\$ 15.413,90
6.40	Troca geral de revestimento em tecido	5	R\$ 1.082,61	R\$ 5.413,05	5	R\$ 3.000,00	R\$ 15.000,00	5	R\$ 3.450,00	R\$ 17.250,00	5	R\$ 2.100,00	R\$ 10.500,00	R\$ 2.060,87	R\$ 10.304,35
6.41	Troca de forro em tecido não tecido (TNT)	5	R\$ 58,03	R\$ 290,15	5	R\$ 180,00	R\$ 900,00	5	R\$ 85,00	R\$ 425,00	5	R\$ 367,50	R\$ 1.837,50	R\$ 107,68	R\$ 538,38
TOTAL ITEM 6				R\$ 52.390,99			R\$ 159.546,00			R\$ 207.441,50			R\$ 185.351,25		R\$ 109.649,29

TOTAL LOTE 1 (ITENS 1, 2 e 3)	R\$ 185.664,61
TOTAL LOTE 2 (ITENS 4, 5 e 6)	R\$ 132.472,17
VALOR TOTAL	R\$ 318.136,78

R\$ 308.186,53
R\$ 374.052,00
R\$ 682.238,53

R\$ 272.325,00
R\$ 450.488,00
R\$ 722.813,00

R\$ 539.616,00
R\$ 452.880,75
R\$ 992.496,75

R\$ 245.639,19
R\$ 264.554,61
R\$ 510.193,81

Empresa	Lote	Valor Anual Estimado (por lote)	Valor Total Anual Estimado
RD MÓVEIS LTDA - EPP	1	R\$ 185.664,61	R\$ 318.136,78
	2	R\$ 132.472,17	
CAPRI ESTOFAMENTO LTDA ME	1	R\$ 308.186,53	R\$ 682.238,53
	2	R\$ 374.052,00	
SCM COMERCIAL EPP	1	R\$ 272.325,00	R\$ 722.813,00
	2	R\$ 450.488,00	
INOVA SERVIÇOS LTDA ME	1	R\$ 539.616,00	R\$ 992.496,75
	2	R\$ 452.880,75	

Comparativo de Preços	Lote	Valor Anual Estimado (por lote)	Valor Total Anual Estimado
Menor valor <u>por item</u> das propostas (Média das propostas)	1	R\$ 245.639,19	R\$ 510.193,81
	2	R\$ 264.554,61	

OBSERAÇÃO: O preço estimado engloba todas as despesas de mão-de-obra, ferramentas, bem como todos os impostos, encargos, gastos com transporte, fretes e outras despesas de qualquer natureza, indispensáveis à perfeita execução do objeto do termo de referência.