



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

INTERESSADOS: DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BOA VISTA – DRF/BVA

ASSUNTO: RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO COMPLEXO ADUANEIRO DA IRF/PACARAIMA

REFERÊNCIA: CONTRATO SRRF02 Nº 24/2024 – SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO TELHADO DO BLOCO ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE SANEAMENTO DE ESGOTO E REDE ELÉTRICA NO COMPLEXO ADUANEIRO DA IRF/PACARAIMA. PROCESSO: 10280.722742/2024-20, EMPRESA CONTRATADA PRIVADO ENGENHARIA LTDA (CNPJ 06.939.058/0001-81)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

1. OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo registrar as verificações realizadas pela Comissão de Recebimento Definitivo, designada pela Portaria SRRF02 nº 1069, de 26 de agosto de 2025, referente à execução dos serviços de reforma de cobertura, saneamento (fossa séptica) e adequação elétrica no Complexo Aduaneiro da Inspetoria da Receita Federal em Pacaraima/RR.

A análise visa atestar o cumprimento das obrigações contratuais, a qualidade técnica dos serviços e a conformidade com as Especificações Técnicas, Projetos Executivos e a Planilha Orçamentária.

2. ANÁLISE TÉCNICA

Em vistoria realizada "in loco" nas instalações da IRF/Pacaraima na data de 03 de fevereiro de 2026, a comissão procedeu com a conferência dos serviços executados e da documentação técnica, segmentando a análise pelos macro-sistemas que compõem o escopo final contratado:

2.1.1.1. Sistema de Cobertura (Bloco Administrativo): Verificou-se a substituição da estrutura de cobertura. As telhas metálicas encontram-se instaladas e fixadas, garantindo a proteção e estanqueidade do edifício. O sistema de drenagem pluvial (calhas e rufos) apresenta funcionamento adequado para o escoamento das águas, conforme a solução técnica adotada no projeto.

2.1.2.2. Muro de Contorno e Fechamento: Constatou-se a execução dos serviços referentes ao muro de delimitação do complexo. A estrutura de alvenaria apresenta-se estável, garantindo a segurança perimetral da unidade.

2.1.3.3. Sistema Hidrossanitário (Esgoto): O sistema de tratamento de efluentes, composto por Tanque Séptico, Filtro Anaeróbio e Sumidouro, está concluído e operacional, sem sinais de retorno ou obstrução.



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

2.1.4.4. Sistema Elétrico e Iluminação Externa: Foram validados os itens de instalações elétricas e iluminação previstos na obra assim como iluminação Externa das áreas de pátio e circulação.

3. CONSIDERAÇÕES SOBRE O ADITIVO CONTRATUAL

A vistoria pautou-se estritamente na Planilha Orçamentária Final (Pós-Aditivo). Itens previstos no projeto original que foram objeto de supressão contratual não foram cobrados nesta etapa, validando-se os acréscimos (como o Muro e ajustes na Iluminação).

4. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERÍODO DE OBSERVAÇÃO

Ressalta-se que, decorrido o prazo legal de observação contados a partir da emissão do Termo de Recebimento Provisório, conforme preconiza o Art. 140, inciso I, alínea "b" da Lei nº 14.133/2021, não foram identificados nem reportados vícios redibitórios, defeitos construtivos ou falhas de execução que comprometessem a funcionalidade ou a durabilidade do objeto contratual durante este interstício.

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Abaixo, evidências visuais da conclusão dos serviços:



Imagem 1 - Vista da cobertura substituída do Bloco Administrativo e SPDA instalado



Imagem 2 - Vista da cobertura substituída do Bloco Administrativo e SPDA instalado



Imagem 3 - Vista da cobertura substituída do Bloco Administrativo e SPDA instalado



Imagem 4 - Áreas internas Administração



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG



Imagem 5 - Áreas internas Administração



Imagem 9 - Vista do Muro de Contorno



Imagem 6 - Áreas internas Administração



Imagem 10 - Vista do Muro de Contorno



Imagem 7 - Vista do Muro de Contorno



Imagem 8 - Vista do Muro de Contorno



Imagem 11 - Portão de acesso veicular instalado



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG



Imagem 12 - Portão de acesso veicular com detalhe no motor instalado



Imagem 13 - Iluminação Externa (Luminárias Solares nos postes)



Imagem 14 - Iluminação Externa (Luminárias Solares nos postes)



Imagem 15 - SPDA instalado no DMA



Imagem 16 - SPDA instalado no DMA



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG



Imagem 17 - Sistema de Saneamento (Tampas da Fossa/Filtro e Caixas de Inspeção)



Imagem 19 - Sistema de Saneamento (Tampas da Fossa/Filtro e Caixas de Inspeção)



Imagem 18 - Sistema de Saneamento



Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2ª Região Fiscal

Divisão de Programação e Logística – DIPOL

Seção de Obras e Serviços de Engenharia -

SAENG

6. CONCLUSÃO E PARECER

Diante do exposto, considerando que:

6.1.1.Os serviços foram executados em conformidade com o Projeto Executivo e Especificações Técnicas;

6.1.2.O objeto atende plenamente à finalidade de infraestrutura, saneamento e segurança da unidade;

6.1.3.Não há pendências técnicas visíveis;

Esta comissão considera a obra **CONCLUÍDA** e em condições de receber o **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO**, encerrando-se a responsabilidade contratual da empresa pela execução, mantendo-se apenas as garantias legais previstas no Art. 618 do Código Civil (garantia quinquenal).

7. INDICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PELO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Assinado digitalmente
Pedro Paulo Freitas da Silva
SIAPÉ 17600- 1997389
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG/DIPOL/SRRF02

Assinado digitalmente
Josiel Jarony Tavares do Nascimento
SIAPÉ 17600-1123561
Seção de Obras e Serviços de Engenharia – SAENG/DIPOL/SRRF02